

Автосервис "Ком Авто"

Адрес: Тверская область, Калининский район, с.Никольское, д.46

Телефон в Твери: 8 (4822) 37 05 50, 8 910 930 85 85

Прайс-лист на услуги по ремонту спецтехники и грузовых

Форма оплаты: нал/безнал. Работаем с НДС и без НДС

РАМА И ПОДВЕСКА		
Ремонт	Марка автомобиля	Цена
Снять установить переднюю рессору	ВОЛЬВО	от 7800
Снять установить переднюю рессору	ЗИЛ	от 5900
Снять установить переднюю рессору	БЫЧОК	от 4850
Снять установить переднюю рессору	ЗУБРЁНОК	от 5400
Снять установить переднюю рессору	ГАЗЕЛЬ	2 600,00р.
Замена втулки рессоры 1шт.	ВОЛЬВО	900,00р.
Замена кронштейна рессоры 1шт.		от 3800р.
Снятие установка пальца ушка передней рессоры	МАЗ,КАМАЗ 6520	1 650,00р.
Снятие установка пальца ушка передней рессоры	КАМАЗ	1 500,00р.
Снятие установка пальца ушка передней рессоры	ЗИЛ	1 300,00р.
Снятие установка ушка передней рессоры	МАЗ,КАМАЗ 6520	2 450,00р.
Снятие установка ушка передней рессоры	КАМАЗ	1 850,00р.
Снятие установка ушка передней рессоры	ЗИЛ	1 750,00р.
Снять установить заднюю рессору с подрессорником	МАЗ 1 ось	8 000,00р.
Снять установить заднюю рессору	МАЗ 2оси	7 800,00р.
Снять установить заднюю рессору	КАМАЗ	7 100,00р.
Снять установить заднюю рессору	КАМАЗ 6520	7 700,00р.
Снять установить заднюю рессору с подрессорником	ЗИЛ 1 ось	6 900,00р.
Снять установить заднюю рессору	ЗИЛ 2 оси	7 000,00р.
Снять установить заднюю рессору	ЗУБРЁНОК	6 500,00р.
Снять установить заднюю рессору	БЫЧОК	6 100,00р.
Снять установить заднюю рессору	ГАЗЕЛЬ	2 800,00р.
Снять установить подрессорник	МАЗ	6 200,00р.
Снять установить подрессорник	ЗИЛ	5 200,00р.
Снятие установка пальца ушка задней рессоры	МАЗ	2 450,00р.
Снятие установка пальца ушка задней рессоры	ЗИЛ	2 250,00р.
Снятие установка ушка задней рессоры	МАЗ	2 750,00р.
Снятие установка ушка задней рессоры	ЗИЛ	2 450,00р.
Снятие установка кронштейна креп рессоры	ЗИЛ	6 800,00р.
Разобрать собрать рессору перед	МАЗ,КАМАЗ 6520	от 2400
Разобрать собрать рессору перед	КАМАЗ	от 2350
Разобрать собрать рессору перед	ЗИЛ	от 1700
Разобрать собрать рессору перед	БЫЧОК	от 2350
Разобрать собрать рессору задн	МАЗ,КАМАЗ 6520	от 7800
Разобрать собрать рессору задн	КАМАЗ	от 2500
Разобрать собрать рессору задн	ЗИЛ	от 1900
Разобрать собрать рессору задн	БЫЧОК	от 1700
Разобрать собрать подрессорник		от 1300
Снятие установка стремянки передней рессоры	МАЗ,КАМАЗ 6520	1 000,00р.
Снятие установка стремянки передней рессоры	КАМАЗ	900,00р.
Снятие установка стремянки передней рессоры	ЗИЛ	900,00р.
Снятие установка стремянки передней рессоры	БЫЧОК	800,00р.

Снятие установка стремянки задней рессоры	МАЗ,КАМАЗ 6520	1 200,00р.
Снятие установка стремянки задней рессоры	КАМАЗ	1 000,00р.
Снятие установка стремянки задней рессоры	ЗИЛ	1 200,00р.
Снятие установка стремянки задней рессоры	БЫЧОК	900,00р.
Снятие установка втулок рессоры к-т одна рессора перед	БЫЧОК	2 600,00р.
Снятие установка втулок рессоры к-т одна рессора перед	ГАЗЕЛЬ	1 550,00р.
Снятие установка втулок рессоры к-т одна рессора зад	БЫЧОК	5 850,00р.
Замена подушки рессоры	ВОЛЬВО ФМ12	3 600,00р.
Снять установить амортизатор	МАЗ,КАМАЗ 6520	1 200,00р.
Снять установить амортизатор	КАМАЗ	1 000,00р.
Снять установить амортизатор	ЗИЛ	900,00р.
Снять установить амортизатор	БЫЧОК	800,00р.
Снять установить амортизатор	ГАЗЕЛЬ	600,00р.
Снять и установить тележку задн	МАЗ	18 600,00р.
Снять и установить тележку задн	КАМАЗ	16 700,00р.
Снять и установить тележку задн	КАМАЗ 6520	18 500,00р.
Протяжка крепления тележки	МАЗ, КАМАЗ 6520	3 200,00р.
Протяжка крепления тележки	КАМАЗ	2 700,00р.
Протяжка крепления кузова		от 2600
Протяжка подрамника		от 2500
Протяжка рессоры перед	МАЗ,КАМАЗ	1 200,00р.
Протяжка рессоры перед	ЗИЛ	1 000,00р.
Протяжка рессоры задн	МАЗ,КАМАЗ	1 400,00р.
Протяжка рессоры задн	ЗИЛ	1 200,00р.
Протяжка рессоры	БЫЧОК	900,00р.
Протяжка рессоры	ГАЗЕЛЬ	800,00р.
Протяжка балансира /2 штуки/	МАЗ, КАМАЗ	2 800,00р.
Протяжка седельного устройства		3 000,00р.
Протяжка автомобиля	МАЗ	от 9000
Протяжка автомобиля	КАМАЗ	от 8500
Протяжка автомобиля	ЗИЛ	от 7500
Протяжка автомобиля	БЫЧОК	от 7000
Установка или замена фаркопа	МАЗ, КАМАЗ,ЗИЛ	3 500,00р.
Установка или замена фаркопа	ГАЗ	3 200,00р.
Замена троса ограничения подъема кузова		600,00р.
Снятие установка гидроцил. подъема кузова	МАЗ	5 600,00р.
Снятие установка гидроцил. подъема кузова	КАМАЗ	5 200,00р.
Снятие установка гидроцил. подъема кузова	КАМАЗ 6520	5 600,00р.
Снятие установка гидроцил. подъема кузова	ЗИЛ	4 900,00р.
Ремонт гидроцилиндра подъема кузова	МАЗ,КАМАЗ 6520	10 000,00р.
Ремонт гидроцилиндра подъема кузова	КАМАЗ	9 000,00р.
Ремонт гидроцилиндра подъема кузова	ЗИЛ	11 300,00р.
Снятие установка насоса подъема кузова	КАМАЗ	от 3400
Снятие установка насоса подъема кузова	МАЗ	от 9000
Снятие установка насоса подъема кузова	ЗИЛ	от 3100
Снятие установка шланга подъема кузова	КАМАЗ,МАЗ,ЗИЛ	900,00р.
Снятие установка диафрагмы подъема кузова	МАЗ	850,00р.
Снятие установка клапана ограничения подъема кузова	МАЗ, КАМАЗ	1 600,00р.
Снятие установка усилителя рамы (уголок) 1шт	МАЗ	2 500,00р.
Снятие установка оси балансира	МАЗ	23 000,00р.

Снятие установка оси балансира	КАМАЗ	22 500,00р.
Снятие установка оси балансира	КАМАЗ 6520	24 000,00р.
Снятие установка кронштейна балансира	КАМАЗ	12 500,00р.
Замена втулок балансира (сторона)	МАЗ	10 500,00р.
Замена втулок балансира (сторона)	КАМАЗ	10 500,00р.
Замена втулок балансира (сторона)	КАМАЗ 6520	11 000,00р.
Замена втулок балансира (сторона)	ВОЛЬВО,СКАНИЯ	12 500,00р.
Замена сальника балансира	МАЗ	7 900,00р.
Замена сальника балансира	КАМАЗ	7 100,00р.
Замена сальника балансира	КАМАЗ 6520	85 000,00р.
Выпрессовка запрессовка втулки балансира к-т		1 200,00р.
Расточить втулки балансира		1 600,00р.
Снять установить нижнюю реактивную тягу	МАЗ	2 000,00р.
Снять установить нижнюю реактивную тягу	КАМАЗ 6520	1 900,00р.
Снять установить нижнюю реактивную тягу	КАМАЗ	1 600,00р.
Снять и установить верхнюю реактивную тягу	МАЗ	2 500,00р.
Снять и установить верхнюю реактивную тягу (без доп об)	МАЗ ЕВРО (треугольную)	5 000,00р.
Снять и установить верхнюю реактивную тягу	КАМАЗ 6520	2 500,00р.
Снять и установить верхнюю реактивную тягу	КАМАЗ	2 100,00р.
Ремонт реактивной тяги с РМШ		1 600,00р.
Ремонт реактивной тяги		900,00р.
Снятие установка кронштейна верхних реактивных штанг	КАМАЗ	7 500,00р.
Снятие установка рычага верхнего (бабочка)	КАМАЗ	6 500,00р.
Замена рамы		от 120000
Замена кузова		от 26000
Замена подрамника со снятым кузовом		от 120000
Замена кабины (1 я комплектация)		от 39000
Замена кабины в металле		от 80000
Диагностика рамы		800,00р.
Диагностика задней подвески		900,00р.
Диагностика ходовой		1 400,00р.